

Innolux Add Defoam

8155

Soluzione antischiuma per migliorare il degassamento dei prodotti Innolux per l'industria.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

8155000210

Indicazioni generali

Soluzione antischiuma concentrata per migliorare il degassamento e ridurre la formazione di schiuma, con ampia compatibilità con molti prodotti Innolux


Campi di applicazione



Additivo per fondi e finiture Innolux per la maggior parte dei metodi di applicazione.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare/scuotere bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Mescolare accuratamente Innolux Add Defoam (8155) nella vernice.
- Leggero effetto di diluizione del materiale verniciante dopo l'aggiunta.
- Proteggere il prodotto dall'esposizione alla luce e dai raggi solari.
- Le vernici miscelate possono essere trattate come specificato nella relativa scheda tecnica.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Si prega di osservare le nostre **ARL 210 - Direttive per l'utilizzazione dei sistemi di verniciatura UV a rullo**.

Quantità aggiunta



Quantità da aggiungere alla vernice: 0,5-2%.

La quantità aggiunta varia a seconda dell'area di applicazione e del sistema UV. Per questo preghiamo di contattare il vostro rappresentante di vendita.

Pulizia degli utensili



8501


Con Waschverdünner (8501) subito dopo l'uso.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

1 kg

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio

Almeno 6 mese(i) in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

**Indicazioni tecniche di
sicurezza**

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale.

Durante l'applicazione indossare indumenti di lavoro chiusi, guanti protettivi in gomma butilica e occhiali protettivi con protezione laterale. In caso di contatto con gli occhi risciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico. Togliere immediatamente gli indumenti imbrattati o imbevuti. In caso di contatto con la pelle risciacquare immediatamente con acqua abbondante e sapone.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.
