

Mattkonzentrat

4511

Concentrato per opacizzare vernici sintetiche per il fai-da-te, il professionista e l'industria

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

4511000210

Indicazioni generali

Additivo a base di solvente per la riduzione mirata del grado di brillantezza, senza alterare le proprietà fondamentali del film.

Campi di applicazione

L'additivo può essere utilizzato in combinazione con vernici a base di resina sintetica e solvente.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare o agitare bene il prodotto prima dell'uso. (Agitatore: 1 minuto).
- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- È necessario verificare il grado di brillantezza, la tonalità, la compatibilità e l'adesione al supporto realizzando delle aree di prova.
- Le vernici miscelate devono essere lavorate come indicato nella relativa scheda tecnica.
- Mescolare accuratamente Mattkonzentrat (4511) nella vernice non diluita; successivamente aggiungere la quantità necessaria di diluente.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato. Questi cambiamenti comportano problemi al film e di adesione, oltre a compromettere la resistenza agli agenti atmosferici e la stabilità delle tinte.

Quantità aggiunta



Per prodotti destinati all'uso in ambienti interni: max. 10%

Per prodotti destinati all'uso esterno: max. 5%

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)

L'essiccazione dei sistemi di verniciatura non è influenzata dall'aggiunta di Mattkonzentrat (4511).

Pulizia degli utensili**8014**

Con KH-Spritzverdünner (8014) subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Clean Abbeizer-Express (8313).

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

11

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / Magazzinaggio**

Almeno 5 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere sempre immediatamente le confezioni per prevenire la penetrazione di umidità.

Indicazioni tecniche di sicurezza

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.