

Aviva Iso-Spray

4124

Izolační vrstva určená k nanášení **stříkáním** na bázi **rozpouštědel**, pro domácí a řemeslné zpracování.

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Rychleschnoucí bílá izolační barva určená k nanášení stříkáním, na zakrytí skvrn na zdivu a dřevě. Izoluje zejména skvrny, které prosakují při přetírání nástěnnými barvami a není možné je trvale zakrýt. Vodní skvrny po zateklinách, nikotinu, barevné tužky a sazích. Velmi dobrá krycí schopnost, velmi dobrý rozliv, odolný proti žloutnutí.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy

Odolnost vůči teplotám do 80 °C

Oblasti použití



Použití uvnitř i venku.

Přetíratelný všemi běžně dostupnými laky a disperzními barvami.

ZPRACOVÁNÍ


Pokyny pro zpracování



- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 10 - 30 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Otevřete víčko tak, že do zářezu zasunete šroubovák a otočíte jím.
- Před použitím nádobu 2 minuty důkladně protřepejte. Musí být slyšitelný pohyb promíchávacích kuliček. V průběhu nanášení občas protřepejte.
- Vzdálenost od podkladu při stříkání: cca 30 cm
- V průběhu zpracování se vyhněte přímému slunečnímu záření a větru.
- Nástřik provádějte do kříže.
- V případě potřeby naneste druhou vrstvu; počkejte několik minut, ale ne déle než 30 minut. Několik tenkých vrstev je lepší než jedna silná vrstva.
- Po použití nádobu otočte dnem vzhůru a vyprázdněte sprej, dokud z něj nevychází pouze plyn, aby se tryska nezanesla.
- Zkontrolujte izolační účinek nanesením zkušebního nátěru.
- Je třeba se vyvarovat předčasnému zatížení vodou (deštěm nebo rosou)!
- Plochy, které nemají být natřeny, pečlivě zamaskujte.
- Vhodnost materiálu na podklad, je nutné ověřit vytvořením zkušební vzorku na originálním podkladu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek. Odchylky a změny v postupu zpracování

mohou vést ke tvorbě defektů v lakovém filmu, snížení přilnavosti a barevné stálosti a ke snížení odolnosti vůči povětrnostním vlivům.

Technika nanášení



	Stříkání
Množství nánosu na jednu vrstvu (ml/m²)	cca. 70 - 100

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí
(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Nelepivý na prach (ISO 1517)	cca. 10 min.
Přelakovatelný	cca. 1 hod.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

PODKLAD

Druh podkladu

Minerální podklady (omítky, beton), sádkartonové desky, dřevo

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Příprava podkladu

Znečištění od nikotinu a skvrny od sazí nebo mastnoty smyjte pomocí Clean Multi-Entfetter (7233) a nechte důkladně vyschnout.

Staré nátěry:

Nosné staré nátěry obruste zrnitostí P 120 a povrch očistěte. Odstraňte nesoudržné staré nátěry.

SYSTÉMOVÁ SKLADBA

Nános produktu

1 – 2 x Aviva Iso-Spray (4124)

Následná povrchová úprava

Přetíratelný všemi běžně dostupnými laky a disperzními barvami.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

150 ml; 400 ml

Barevné odstíny / stupně lesku


Standardní odstíny:
Weiß (4124040364)

Související produkty

Clean Multi-Entfetter (7233)
Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 3 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Uchovávat na dobře větraném místě.

Bezpečnostně technické údaje

Nádobka je pod stálým tlakem.

Chraňte před přímým slunečním zářením a teplotami pod 5 °C a nad 50 °C.

Držte stříkací trysku od těla.

Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte.

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.

Ani po spotřebování neotvírejte násilím ani nevhazujte do ohně.

Během zpracování a schnutí zajistěte dobré větrání.

Při broušení použijte prachový filtr P2/P3. Je za potřeby zabránit vdechnutí aerosolu při nanášení stříkáním. Použijte kombinovaný filtr A2 / P2 a ochranné brýle.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na **www.lakyadler.cz**.
