

Clean-Smart Gel

8060

Soluzione di pulizia di elevata viscosità per il risciacquo della pistola per l'applicazione a spruzzo per l'industria e le attività commerciali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

8060000210

Indicazioni generali

Soluzione di pulizia di elevata viscosità con ottima capacità di dissoluzione per residui di vernici a base acqua. Ideale per pulire e risciacquare linee di materiali in apparecchi di applicazione industriali. Per via dell'elevata viscosità, Clean-Smart Gel presenta un elevato potere pulente, in particolare per depositi nel sistema di tubazioni che non vengono rimossi tramite il risciacquo con miscele di solventi convenzionali.

Campi di applicazione



Pulizia delle parti che trasportano la vernice di apparecchi di applicazione, spruzzatrici automatiche, ecc., quando si lavora con vernici a base acqua.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Il prodotto è pronto all'uso.
- Riempire completamente l'impianto di applicazione (ad esempio spruzzatrice automatica) con la soluzione di pulizia e pomparla.
- Per una pulizia di base, Clean-Smart Gel può rimanere nell'impianto per due o tre giorni. Un tempo di azione più lungo aumenta l'effetto pulente.
- Dopo lo svuotamento, risciacquare l'impianto con acqua pulita.
- Clean-Smart Gel può essere applicato direttamente sulla superficie da pulire utilizzando un pennello o una spugna.
- Dopo la pulizia della pistola per l'applicazione a spruzzo e dei tubi, risciacquare con acqua.
- Durante l'applicazione nel ciclo di verniciatura degli apparecchi di applicazione, dopo il prelievo, i filtri devono essere puliti e il circuito deve essere risciacquato con acqua pulita.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

25 l

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Indicazioni tecniche di sicurezza



Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Si raccomanda l'uso di guanti protettivi e occhiali di sicurezza durante la lavorazione.