# **Technisches Merkblatt**



Innolux Add Wet 8154

**Netzmittellösung** zur Anpassung der Benetzung und Oberflächenspannung von **Innolux-Produkten** für die **Industrie** 

	PRODUKTBESCHREIBUNG
Produktnummer(n)	8154000210
Allgemeines	Konzentrierte Netzmittellösung zur Anpassung der Benetzung und Oberflächenspannung mit breiter Verträglichkeit für viele Innolux-Produkte.
Anwendungsgebiete	Zusatz für Innolux- Grund- und Decklacke für die meisten Applikationsmethoden.

## **VERARBEITUNG**

## Verarbeitungshinweise







- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln / aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Innolux Add Wet (8154) sorgfältig unter Rühren in den Lack einarbeiten.
- Nach Zusatz leicht verdünnende Wirkung im Lackmaterial.
- Abgemischte Lacke k\u00f6nnen wie im entsprechenden technischen Merkblatt angef\u00fchrt verarbeitet werden.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.
- Bitte beachten Sie unsere ARL 210 Arbeitsrichtlinien für Innolux-Systeme.

## Zugabemenge



Zugabemenge: 0,5 - 2% auf Lack.

Zugabemenge variiert je nach Einsatzgebiet und UV-Anlage. Kontaktieren Sie dazu Ihren Außendienstmitarbeiter.

## Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Waschverdünner (8501).

8501

1-0 ZKL 8154 | 07/25

## **BESTELLHINWEISE**

## Gebindegrößen

250 ml

## **WEITERE HINWEISE**

## Haltbarkeit/Lagerung





Mindestens 6 Monat(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

## Sicherheitstechnische Angaben







Das Produkt ist nur für die industrielle Verarbeitung geeignet.

Während der Arbeit geschlossene Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk und Schutzbrille mit Seitenschutz tragen! Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren! Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen! Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen!

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.