

Poly-Spachtel

7518

Dvojzložkový tmel pre interiér a exteriér určený pre priemysel a remeslá

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Dvojzložkový polyesterový tmel na báze rozpúšťadla určený na vyrovnávanie nerovností na namáhaných povrchoch. Rýchle vytvrdzovanie, dobrá brúsiteľnosť, veľmi dobrá priľnavosť k plastu a drevu. Dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Opravy poškodených miest na dreve alebo plastoch v interiéri aj exteriéri (nábytok, dvere, podlahy, okná, lišty)

Opravovanie trhlín

Lepenie miest zlomu

Vhodné na opravné a retušovacie práce na čiastočných plochách. Na vyplňovanie celých plôch odporúčame použiť vhodné stierky, ako napr. Feinspachtel (7525) alebo Kunstharzspachtel (7523).

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Vytvrdzovacia reakcia sa teplom zrýchľuje, chladom spomaľuje.
- Nie je možné použiť ako stierku na veľké plochy; v tenkých vrstvách nevytvrdzuje. Na tento účel odporúčame použiť napr. Poly-Feinspachtel (7526).
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Pomer miešania



100 hmotnostných dielov poly-tmelu (7518)
3 hmotnostné diely tužidlovej pasty

Dôkladne si to osvojte!

Predávkovanie vedie k poškodeniu štruktúry tmelu a môže spôsobiť zmeny odtieňa následného lakovania.

Doba spracovateľnosti

cca 2 – 6 min

**Technika nanášania****Spôsob nanášania****Tmelenie/stierkovanie**

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)

**Možnosť prelakovania**

cca 30 min.

**Možnosť brúsenia
(brúsenie, vŕtanie, frézovanie)**

cca 20 min.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Čistenie náradia

8017

8501

Ihneď po použití s Nitro-Verdünner (8017) alebo Waschverdünner (8501). Vytvrdený tmel už nie je možné odstrániť pomocou rozpúšťadiel, ale iba mechanicky alebo pri vysokých teplotách (> 200 °C).

PODKLAD**Druh podkladu**

Drevo, plast, prírodný alebo umelý kameň

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Nános produktu**

Poly-Spachtel (7518)

Medzibrúsenie

Vytmelené miesta prebrúsiť zrnitosťou vhodnou pre podklad.

Brúsny prach odstrániť.

Medzibrúsenie sa musí previesť bezprostredne pred následným lakovaním, aby sa zabezpečila dobrá príľnavosť.

Následná povrchová úprava

Opravované miesta je možné prelakovať takmer všetkými bežnými lakovacími systémami.

Odporúča sa vykonať skúšobný nános.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

250 g vrátane tvrdidla

Farebné odtiene/stupne lesku

Poly-Spachtel Transparent (7518000232)

Súvisiace produkty

Nitro-Verdünner 8017 (8017)
Poly-Feinspachtel (7526)
Waschverdünner 8501 (8501)
Feinspachtel (7525)
Kunstharzspachtel (7523)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Ihneď po použití nádobu znovu uzavrite.

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.